

## 楚雄州生态环境局元谋分局 2024年1季度双随机抽查结果公示表

单位：楚雄州生态环境局元谋分局

日期：2024年4月1日

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查结果		整改（工作）要求	备注
				问题数	存在问题		
1	元谋县龙鑫建材有限公司	2024.1.10	文华君 马尚瑜 方海祯 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
2	元谋娇扬新型墙材有限公司	2024.1.11	文华君 马尚瑜 方海祯 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
3	元谋县佳明包装有限责任公司	2024.3.28	马尚瑜 黄金帅 方海祯	2	1. 在线监测设备未正常运行，无氮氧化物、二氧化硫等数据。2. 应急预案已超期。	1. 尽快联系技术方对监测设备进行运维，确保监测设备正常运行。2. 尽快对突发环境事件应急预案重新修订并备案。	
4	元谋磊源工业有限责任公司	2024.2.26	黄金帅 马尚瑜	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
5	元谋县大远矿业有限公司	2024.1.16	黄金帅, 马尚瑜	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
6	元谋贵恒固体废物处置有限公司	2024.2.19	文华君, 黄金帅	1	1. 原料堆防尘网破损，未及时更换。	1. 加强厂区环境风险隐患排查，做好安全生产工作，出现防尘网破损的情况及时更换。2. 严格按照环境影响评价报告落实污染防治措施。	
7	元谋容兴牧业有限公司	2024.2.27	黄金帅, 文华君	3	1. 厂区塑料袋、生活垃圾较多，卫生环境较差。2. 粪污处置台账记录信息不全，仅有统计总量。3. 厂区道路破损，存在道路交通安全隐患和环境风险隐患。	1. 做好生活垃圾收集转运。2. 详细记录粪污处置台账，包括转运量、转运人员、车牌及联系方式，土地消纳量，消纳土地面积、地址等信息。3. 做好安全生产工作。	
8	元谋县百货贸易批发有限责任公司生猪定点屠宰场	2024.1.19	马尚瑜, 文华君	0	1. 《突发环境事件应急预案》即将到期，需尽快编制及备案。	1. 尽快完成《突发环境事件应急预案》编制及备案。2. 及时排除粪便堆存在的安全隐患。3. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
9	四川省川铁枕梁工程有限公司元谋分公司	2024.3.13	方海祯, 文华君	1	1. 物料进口处扬尘治理效果不佳。	1. 定期维修更换喷淋设施，确保扬尘治理到位。2. 定期维护检修生产设备及污染防治设施，保证正常运行防止环境污染；3. 加强厂区安全生产管理，确保安全生产。	
10	元谋泰华经贸有限公司	2024.3.14	马尚瑜 黄金帅	1	1. 厂区内堆放原料及成品未采取覆盖、围挡等防扬尘措施；2. 档案资料不齐。	1. 落实好厂区内原料及产品防扬尘治理措施。2. 加强环保档案管理。3. 加强厂区内淋滤水收集。	
11	元谋宏晶新型建材有限公司	2024.3.19	马尚瑜 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强停产期间污染防治设施的日常管理维护，确保恢复生产时能正常使用。2. 加强危废间日常管理，按危废暂存间要求落实各项防治措施。3. 加强环境风险隐患排查，生产时做好安全生产工作。	
12	元谋茂源实业有限公司	2024.3.28	方海祯 黄金帅	3	1. 光氧催化一体机部分元件损坏，未及时更换，废气收集设施集气不完全。2. 未进行雨污分流，循环水存在外溢风险，厂区及循环水池淤积油泥较多，未及时清掏处理。3. 突发环境事件应急预案已超期。	1. 加强环保设施运维管理，出现损坏时及时维修更换，确保设备正常运行。2. 落实厂区雨污分流措施，避免雨水进入循环水池造成污水四溢。3. 立即对突发环境事件应急预案进行修订，重新备案。4. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
13	元谋县羊街供销合作社羊街加油站	2024.2.4	马尚瑜 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产。	

14	元谋县顶呱呱有限责任公司	2024.2.19	马尚瑜 黄金帅	0	无	无	
15	元谋县平田矿业开发有限责任公司	2024.3.14	马尚瑜 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 做好建设项目“三同时”措施，配套环保设施完善后此案开工生产。2. 停产期间，加强环境安全隐患排查，确保不发生安全事故。	
16	元谋钰坤包装制品厂	2024.2.4	马尚瑜 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产。	
17	国能云南新能源有限公司元谋分公司	2024.2.26	黄金帅, 文华君	0	无	无	
18	挨小河水库（千吨万人）	2024.3.19	马尚瑜 黄金帅	1	1. 水源区标识牌破损，字体不清晰。	1. 及时维护更新标识牌。	
19	元谋晶菱食品有限责任公司	2024.1.22	马尚瑜 黄金帅	0	1. 该企业处于停产状态，现场无负责人。	无	
20	元谋县百货贸易批发有限责任公司	2024.1.19	马尚瑜, 文华君	1	1. 《突发环境事件应急预案》即将到期，需尽快编制及备案。	1. 尽快完成《突发环境事件应急预案》编制及备案。2. 及时排除粪便堆存在的安全隐患。3. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
21	元谋县元马腾达汽车维修厂（元谋文祝汽车服务有限公司）	2024.1.22	马尚瑜 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
22	云南中油云特石油化工有限公司元谋元马加油站	2024.1.19	马尚瑜 黄金帅	1	1. 还未在全国排污许可证管理信息平台报送2023年排污许可年度执行报告。	1. 于1月31日前完成排污许可证年度执行报告上传。2. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
23	元谋县中医医院（元谋县彝医医院）	2024.2.27	马尚瑜 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 医废暂存间已进行搬迁处置，暂存间已满足暂存要求。2. 做好环保设施日常运行及维护，做好安全生产工作	
24	元谋福宸商砼有限公司	2024.1.22	马尚瑜 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
25	元谋万通汽车修理有限公司	2024.1.22	马尚瑜 黄金帅		1. 危废暂存间标识设置不规范。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
26	中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司元谋源达加油站	2024.1.19	方海祯, 文华君	1	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
27	元谋泰佳果蔬有限公司	2024.3.7	马尚瑜 黄金帅	0	1. 暂未发现相关环境问题。	1. 做好机械设备维护，控制生产时间，减少生产噪音；2. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产。	
28	元谋县丰钰农业产业发展有限公司	2023.2.26	马尚瑜 黄金帅	0	无	无	
29	元谋金蓬环保科技有限公司	2024.3.28	马尚瑜 黄金帅	2	1. 雨污分流不彻底，场地清洗废水水沟和雨水水沟混用。2. 在线监测系统还未完成验收。	1. 尽快完成调试并验收。2. 尽快对突发环境事件应急预案进行修订备案。3. 加强风险隐患排查，做好雨污分流，厂区冲洗地面废水回用工作。	

30	元谋县鸿福经贸有限责任公司（元谋县江边加油站）	2024.1.16	马尚瑜 黄金帅	2	1. 危险废物暂存间标识牌未更新；2. 突发环境事件应急预案即将到期。	1. 及时更新危废间标识牌；2. 应急预案到期前重新编写应急预案并备案；3. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
----	-------------------------	-----------	---------	---	-------------------------------------	---	--



